

FL1.0 Offset Seatpost 27.2mmの自主回収のお知らせ

平素はシンクロス製品をご愛用いただき誠に有難うございます。

SCOTT 2016ロードバイクに装備されているSyncros 2016 FL1.0 Offset Seatpost 27.2mmの中に、スコット社が設定する強度に満たないものが混入している事が判明いたしました。その為、該当するモデルの製品につきましてリコール対象とし、スコット正規販売店様を通じて新しいシートポストへの無償交換を実施いたします。

このリコールに関して現在まで人的被害は発生しておりませんが、お客様の安全のため、シートピラーの自主回収をさせていただきます。

＜対象製品＞



※モデルによりカラーは異なっております。

対象のシートピラーが採用されている2016モデルバイクは下記の通りです。

モデル品番	モデル品名	モデル品番	モデル品名
241419	Addict SL	241438	Solace 10 disc
241421	Addict Team Issue	241465	ADDICT CX 10 DISC
241422	Addict 10	241995	Frame set Addict Team Issue Di2
241423	Addict 15 Di2	241996	Frame set Addict Team Issue
241425	Addict 20	241997	Frame set Addict 10
241436	Addict Gravel disc	242001	Frame set Addict CX 10 disc

上記のリストに記載されていないSCOTTのロードやMTBは今回のリコールの対象ではありません。

尚、日本国内で販売しておりますシートポスト単品での製品はリコール対象ではございません。

----- <対象製品をお持ちのお客様へ> -----

該当製品をお持ちのお客様は直ちに使用を中止し、お買上のスコット取扱店にて該当バイクのシリアルNO.をご連絡の上、無償シートピラーへの交換のお申込みをお願い申し上げます。

今回のリコールに関してご質問等がございましたら、お手数ですがお近くのスコット取扱店にご連絡下さい。

お近くの販売店はこちらから検索できます。

ご不明点、お問い合わせ先
メール info@scott-sports.jp

スコットジャパンサイト
<http://www.scott-japan.jp/dealers?dealername=&tid=All>



この度は本件につきまして、皆様には誠にご不便・ご心配をおかけしましたことを、深くお詫びいたします。製品の一層の品質・安全性向上を目指して参りますので、今後とも弊社及び弊社製品へのご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

2016年5月24日
株式会社スコットジャパン