

2015年モデル「LGS-MV1」「LGS-MV2PRO」の

ペダル使用停止並びに交換のお願い

この度、2015年モデルのLOUIS GARNEAUミニベロバイク『LGS-MV1』『LGS-MV2 PRO』におきまして、走行中にペダル本体が軸から脱落するものが一部混入していることが判明いたしました。弊社では、お客さまの安全を第一に考え、対象ペダル全てを対策済みペダルに交換させていただきます。

ご多忙の折、誠に申し訳ございませんが、下記をご確認のいただき、ご使用中の自転車に付いているペダルが交換対象品かどうかをご確認ください。もし、交換対象ペダルがついた当該自転車をお持ちのお客さまは、直ちに自転車の使用を停止し、ご購入いただいた販売店に相談の上、対策済みペダルと、直ちに交換していただきますよう、お願い申し上げます。

弊社では、今後ともLOUIS GARNEAU製品の品質向上に努めて参りますので、これからも弊社取り扱い製品をご愛顧賜りますようお願い申し上げます。このたびは、お客さまに大変ご迷惑をお掛けいたしますことを重ねてお詫び申し上げます。

● 対象車種

① LGS-MV1 【2015年モデル/全カラー/全サイズ】

② LGS-MV2 PRO 【2015年モデル/全カラー/全サイズ】

LGS-MV1



LGS-MV2 PRO



● 2015年モデルの見分け方について



シートチューブに添付されているライセンスデカールが写真のデザインと同じものが添付されている場合は対象となります。または、トップチューブ上部に添付されているフレームサイズ表記ステッカー(オレンジ色の丸いステッカー)にアルファベットで『AE』と表記されているモデルが2015年モデルとなります。

●交換対象となるペダル



上記の対象車種に使用されている、写真と同デザインのペダルが今回の交換対象となります。

●対象外ペダル(継続して安全にご使用いただけます。)



交換対象ペダルと同じデザインのペダルのシャフト部分に『15F』と刻印されているものは、今回の交換対象外となります。

※対象外のペダルは継続してご使用していただいても問題ございません。

LOUIS GARNEAU日本総代理店

有限会社アキコーポレーション

www.louisgarneausports.com/

本件に関するお問い合わせ先(フリーダイヤル)：

0120-279-957